

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	13/09/2023
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	20:00 hrs
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	MV LOCOMOTION
IMO	9667423
Actividad / Activity	Concentrado de cobre, CuCon
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	Se realizo recorrido durante la descarga sin novedades que reportar
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Atraque en terminal 2 del buque MV LOCOMOTION para la carga de 36200 toneladas de concentrado de cobre.
MSDS del Producto	Si

Notes

MV LOCOMOTION

Conclusion Statement

,

Audit Criteria

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes: Buen trabajo...

Evidence:



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.52 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.53 (5).jpeg

PDF - CLC-
Bunker_Civil_Liability_Certificate.pdf

PDF - 5=ORB

PDF - 5=ORB
Last page .pdf

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes: Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF

Evidence:

[PDF - 6=Garbage Disposal \(7-Aug-2023 \).pdf](#)

[PDF - 6=Garbage Disposal \(7-Aug-2023 \).pdf](#)

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. *En caso de Mamífero Marino, complete el formulario de avistamiento A RAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes: Se observa la presencia de diversidad de peces

Evidence:

[PDF - MV LOCOMOTION - FUMIGATION.pdf](#)

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: Yes

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes: Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre

Evidence:

[PDF - Ballast Water](#)

[PDF - CLC-Bunker_Civil_Liability_Certificate.pdf](#)

[PDF - MV LOCOMOTION](#)

[PDF - Ballast Water](#)

Management
Log.pdf- Management
FUMIGATION.pdf Log.pdf

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 0 - Good Practice


Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:**Evidence:**

WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.53 (6).jpeg



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.53 (2).jpeg



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.53 (4).jpeg



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.54 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.52 (1).jpeg

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes: Verificar la presencia de los imbornales

Evidence:



WhatsApp Image 2023-09-23 at 08.40.53 (5).jpeg